

216 2017

## AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA

Amministrazione - Uffici Centrali

v.ic Matteotti 63

27100 - Pavia

tel. 0382 3811 – fax 0382 381395 e.mail: uff.tecnico@asppavia.it C.F.//P.I.: 02030350181

UFFICIO TECNICO

al Direttore Generale A.S.P. – II.AA.RR. di Pavia avv. Maurizio Niutta sede

Pavia lì, 1 dicembre 2017

Oggetto: Programma di conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

della ASP per il triennio 2018-2020

Rif.: ASP bilancio di previsione triennio 2018 2020 trasmissione

Allegati file xls "ASP bilancio 2018 2020 lavori" - "ASP bilancio 2018 manutenzione ordinaria"

tomi al Mufu

Per quanto concerne gli aspetti strutturali questo ufficio ha verificato lo sviluppo dei lavori programmati per l'anno 2017 ed in particolare quelli connessi ad obblighi normativi, alla confortevolezza, all'igiene e nell'ambito della sicurezza anche a seguito di quelle prescrizioni intervenute da parte delle competenti Autorità.

In questo ambito ricordiamo gli interventi eseguiti alla RSA Pertusati:

reparto D1 sono stati attuati alcuni interventi di risanamento per infiltrazioni di acqua, in particolare è stata chiusa una tubazione fognaria abbandonata che era direzionata sotto il reparto e sono state eseguite scrostature e pitturazioni della muratura del corridoio del nucleo D1. Attualmente è ancora in atto un ulteriore intervento di rimozione dell' intonaco a cui seguirà il rifacimento dello stesso con materiale apposito.

Sempre alla Casa di riposo Pertusati è stata eseguita la potatura delle piante lungo il muro di cinta ovest; sono stati sostituiti 20 ventil convettori; è stata messa in sicurezza la parete della scala di emergenza della sezione protetta effettuando la rimozione dell' intonaco pericolante.

Principali interventi eseguiti presso l'idr Santa Margherita:

completamento del sistema di allarme antincendio nella palazzina Ovest e nella palazzina centrale, così come evidenziato dal RSPP nella nota 4529/2014;

sostituzione di 16 ventil convettori.

Al RSD Gerolamo Emiliani, sebbene non programmato, è stato realizzato l' impianto di deumidificazione e trattamento aria che ha permesso il riutilizzo della piscina.

In tutti e tre gli istituti, in particolare presso la RSA F. Pertusati, sono stati realizzati importanti interventi di pitturazione in ottemperanza a specifiche richieste delle commissioni di vigilanza della ATS che hanno eseguito sopralluoghi di controllo.

Negli appartamenti dello stabile di via Trieste 19 è stato realizzato l' impianto di controllo delle temperature ambiente dei locali.

Al fine della programmazione dei lavori e degli interventi per il mantenimento e conservazione del patrimonio immobiliare della ASP, si trasmette l'elenco dei lavori di competenza dell' U.T. previsti per il triennio 2018-2020 e la previsione di impegno di spesa della manutenzione ordinaria per l'anno 2018.

Gli importi dei lavori previsti per l'intero triennio, di € 2.315.887,09, sono IVA INCLUSA, di cui € 953.171,30 previsti nel 2018. Il numero d'ordine dei lavori non ne indica la priorità.

Gli impegni di spesa per la manutenzione, di € 796.000, sono IVA ESCLUSA e ciò limitando nel massimo gli interventi in considerazione della attuale situazione. Si ricorda che per il 2017 il preventivo di spesa per la manutenzione ordinaria ha riportato la stessa cifra.

Distintamente

l' Ufficio Tecnico

arch Panlele Chilioni

## AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA – II.AA.RR. di Pavia PIANO PROGRAMMA 2018 – 2020 PREVISIONE DI SPESA LAVORI UFFICIO TECNICO

rif.: ASP bilancio 2018 2020 lavori

IVA INCLUSA

TOTALI	STABILI DI PROPRIETA'	UFFICI CENTRALI	C.R.H. G. EMILIANI	idr S. MARGHERITA	R.S.A. SANTA CROCE	R.S.A. F. PERTUSATI	RIEPILOGO
ሐ	ሐ	<b>m</b>	ሐ	m	m	ሐ	
953.171,30 917.893,79	20.000,00	0,00	30.000,00	511.203,30	189.500,00	202,468,00	2018
917.893,79	10.000,00	3.000,00	0,00	478.124,79	۵,00	426.769,00	2019
444.822,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	442.802,00	2020
953.171,30 917.893,79 444.822,00 2.315.887,09 IVA INCLUSA	30.000,00	3,000,00	30.000,00	991.348,09	189.500,00	1.072.039,00	TOTALI

scelta della ASP	9 Sostituzione di 25 ventil convettori a	Rifacimento impianto campane chiamata emergenza nel reparto R1	00 F	<ol> <li>Restauro del muro storico di cinta del narco</li> </ol>	ossigeno vuote	6 Realizzazione di box in rete metallica per protezione e ricovero bombole		5 Fornitura e posa di montacanchi a due fermate tra ex RA e piano seminterrato della RSA Pertusati	corrispondenza di questo reparto	ed al plano	g umidita	risanamento delle	A Destinations di un	3 Ristrutturazione del p			<ol> <li>Potatura della magnoi interno</li> </ol>		Hagisona nei voi de macino	Potatura piante nel	R.S.A. F. PERTUSATI
	ntil convettori a	o campanelli nel reparto R1		rico di cinta del	•	box in rete metallica e ricovero bombole		nontacanchi a RA e piano Pertusati	ito reparto	interrato in	nel reparto D2	murature :	sistema di	piano terreno			della magnolia nel cortile	:	Š	parco e della	
<b>m</b>		(f)	•	ii)	ሐ		₩		m				•	10	Φ			•			<u>.</u> ₹
15.250,00		30.000,00	1	000	1.200,00		30.000,00		33.000,00				ļ	0.00	0,00			6.000,00			2018
15.250,00		0,00	-	46,000,00	0,00		0,00		0,00					250,000,00	4.000,00			0,00			2019
0,00	3	0,00	-	0.00	0,00		0,00		00,00	1				440.782,00	0,00			0,00			2020
30.500,00 Sosiituzione		questi rep 30.000,00 rifacimento		46,000,00	1.200,00 bombole di assigeno vuote	il box serve	30.000,00 igienico e pii	nuova RSA così un co	33,000,00 comdolo ver	pavimento,	davanti all'	collega ii m	1, acona titr	690.782,00 Chiesa e quadreria realizzati	4.000,00 pericolosa in caso di nevicata.	delcortile, qu	la potatura n ha un appa	6.000,00 caso di nevicata	ha raggiunto	la polatura	TOTALI
00,00 Sosiituzione per vetusta implanto		questi reparti consentirebbe di evitare andre " 30.000,00 rifacimento dell' impianto di chiamata del reprto R1	il rifacimento dell' impianto dei campanelli di chiamata di		assigeno vuote	il box serve per il ricovero e messa in sicurezza delle	30.000,00 igienico e più consono in particolari situazioni.	nuova RSA S. Croce e la RSA Pertusati, consentendo così un collegamento al coperto, decisamente più	33,000,00 comolo verso il magazzeno dei gualdaroba.	pavimento, convoglia nella tossa dell'ascensore e ilei	davanti all' ascensore n. 5 e, per la pendenza del	collega il montaferetri all' ascensore n. 5. Si raduna	i ' acqua filtra dalla muratura nella zona della discesa che	adreńa realizzati	i caso di nevicata.	delcortile, quindi poco stabile, la sua altezza può essere	la potatura non é stata eseguita da tempo. La magnolia ha un apparato radicale che si sviluppa all' interno	cata.	ha raggiunto una attezza che può essere pericolosa in	la polatura non è stata eseguita da tempo, i pini resportano la murature delle case sul confine ed il platano	NOTE

Piano Programma 2018 - 2020 // Previsione di spesa U.T.

	17	16	<u>.</u>	4	č	<del>1</del> 2	=======================================	10	Ż
TOTALI	Motorizzazione della porta scorrevole di ingresso ed uscita della reception	protettive nei vari reparti	Sanificazione canali impia trattamento ana	Manutenzione straordinaria di puli dei canali di gronda e ricorsa del te della mansarda e del fabbricato lur il parco	Realizzazione di tettola di protezione della porta di ingresso al guardaroba	implanto di acqua calda ad uso delle batterie dei fuochi della cucina centrale ed eliminazione dei cunicolo esistente	Sistemazione della pavimentazione di alcuni vialetti e dei percorsi carrabili del parco	Lavori di rifacimento intonaco e spigoli per campioni della facciata sul cortile interno della Sezione Protetta della RSA F. Pertusali per messa in sicurezza	N. LAVORO U
<b>.</b>	<b>(B)</b>	<b>ሙ</b>	•	ф	Ф	<b>ሰ</b>	(M)	<b>(Th</b>	<u>.</u>
202.468,00	0.00	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00	5.000,00	55.000,00	2018
426.769,00	4.500,00	0,00	40.000,00	20.000,00	3.000,00	22.000,00	20,000,00	0,00	2019
442.802,00 1.065.982.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	2020
1.065.982,00	4.500,00 preventivo Ferrari 02.01.2014	6.000,D0	40.000,00	è una manutenzione straordinaria da ripetersi per evitare 30.000,00 infikrazioni di acqua piovana all' interno	3,000,00	31.000,00	25.000,00	Parte dell' intonaco è gonfio e staccato dal supporto in mattoni con possibilità di caduta. Gli spigoli lungo la scala antincendio in ferro sono distaccati e possono 55.000,00 scendere colpendo te persone sottostanti	TOTALI

Piano Programma 2018 - 2020 // Previsione di spesa U.T.

		ω	N							_	Ż	
	apertura/chiusura del cancello camaio alla portineria centrale	Realizzazione di impianto di chiamata ai reparti da esterno e campanello ingresso con rimando ai piani Collegamento del comando di		3	linoleum e rifacimento delle pareti in cartongesso per altezza di aimeno mi	Rifacimento della pavimentazione in	2014	2014 e del nubifragio del 7 luglio	seguito del nubifragio del 13 giugno	Piano Interrato: lavori necessari a	LAVORO	R.S.A. SANTA CROCE
• •	<b>M</b>	Ф	•	1							<u>⊆</u>	
189.500,00	4.500,00	5.000,00		180 000 00							2018	
0,00	0,00	0 <b>,00</b>	-	0.00							2019	
0,00	0,00	0,00		9.08							2020	
0,00 189.500,00	4.500,00	5.000,00		180,000,00 vengono respirate e cattivi odori	pareti in c	a seguno					TOTAL	
				spirate e cattivi odori	pareti in cartongesso è ammuffita creando spore che	a seguno dei nubinagi dei 2014 il illoseum delle	della control della control della				Z C	NOTE:

ISTITUITO DI ASSISTENZA E CURA SANTA MARGHERITA LAVORO  UM. 2018 2019 2020 TOTALI  Realizzazione di impianta antincendio con fimitura e possa di magneti per bioccaggio e siboccagio dele ponte a (curata di fumo campaneti per bioccaggio e siboccagio dele ponte a (curata di fumo campaneti per bioccaggio e siboccagio dele ponte a (curata di fumo campaneti di curata di fumo campaneti di curata al leito per emergenza (caragio e siboccagio dele ponte a (curata degli capeti cocata di ASP calta capatto sez. C. e (curata di impianto antinocordio a gia sagno da instaliare nel locate che di impianto antinocardio di impianto di impi	-	1 2	, .	<b>•</b> •	0	7	o o	<b>U</b> 1	4		د	N	-	× Z
2020 TOTALI 0,00 12.211,59 0,00 28.000,00 0,00 15.250,00 0,00 22.929,50 0,00 3.000,00 0,00 160.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00	STATE OF STA	Ritacimento Son pavimentazione conidoi G1 Consolidamento di alcune	zona, ora aluola, in fianco ingresso ambulanze	sotto macchine UTA al primo piano per risanare le infiltrazioni di acqua piovana nel corridoio di ingresso	Realizzazione di bussola di ingresso alla zona di nabilitazione in acqua	farmacia	diverrà archivio cartelle cliniche Realizzazione di pensiline ingressi	Creazione di impianto antincendio a gas argon da installare nel locale che	· ·	O SIMILEN CZ IO	r rend per emergen	rifacimento impianto campanelli di	Realizzazione di impianto antincendio con fornitura e posa di magneti per bloccaggio e sbloccagio delle porte a tenuta di fumo	ISTITUTO DI ASSISTENZA E CI LAVORO
2020 TOTALI 0,00 12.211,59 0,00 28.000,00 0,00 15.250,00 0,00 22.929,50 0,00 3.000,00 0,00 160.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00	M	•	(fb)	ф.	m	<b>(</b>	ጠ			M	<b>(</b> 1)	(	m	₹RA
2020 TOTALI 0,00 12.211,59 0,00 28.000,00 0,00 15.250,00 0,00 22.929,50 0,00 3.000,00 0,00 160.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00	200.000,00	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	22.929,50		6.000,00	15.250,00	28.000,00		6 105 80	SANTA MAI 2018
TOTALI  12.211,59  0,00 12.200,00  0,00 15.250,00  0,00 22.929,50  0,00 3.000,00  0,00 160.000,00  0,00 160.000,00  0,00 25.000,00  0,00 25.000,00	200.000,00	0,00	160.000,00	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1	6.105.79	RGHERITA 2019
TOTALI  NOTE  12.211,59 preventivo prot. 4706/2012 rea  28.000,00 lavoro necessario per la sicure  15.250,00 Sostituzione per maggior resa  6.000,00 preventivo 549/2014  22.929,50 CPI in fase di rifacimento  3.000,00  10.000,00  Il sottofondo è fortemente dis  25.000,00 provocare la caduta degli ospir  400.000,00 palazzina Ovest, blocco sopra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1	0.00	2020
	400.000,00 palazzina Ovest, blocco sopra la farmacia lato discesa	25.000,00 provocare la caduta degli ospiti		20.000,00	10.000,00	3.000,00	22.929,50 CPI in fase di rifacimento		6.000,00 preventivo 549/2014	15.250,00 Sostituzione per maggior resa impianto	28.000,00 lavoro necessario per la sicurezza degli ospiti	-	12.211.59 preventivo prot. <i>4706/</i> 2012 rea	TOTALI

Piano Programma 2018 - 2020 // Previsione di spesa U.T.

	ā	ò	<b>1</b> 6	17	i 5	ទី	<b>‡</b>	13	<b>1</b>
TOTALI	Rifacimento dell' implanto di allarme delle pompe delle tre stazioni di sollevamento per l' immissione delle acque nere nelle fognature comunati	raffrescamento della camera mortuaria	Rifacimento dell' impianto di	Fornuitura e posa di macchina per la produzione di acqua fredda da inserire nel circuito di raffrescamento dell' idr	sistema di allarme antincendio così come evidenzaiato dal RSPP nella nota 4529/20104	in rete da installare all' ingresso del locale CED	Integrazione segnaletica estema posteggi e servizi	locali deposito sporco Rifacimento sottofondo pavimentazione corridoi G3	LAVORO  Realizzazione rete di aspirazione aria
<b>(h</b>	<b>ф</b>	M	<b>ሰ</b> ት		ф	<b>M</b>	<b>c</b> h	<b>М</b>	Ŭ. <b>.</b>
511.203,30	10.000,00	10.000,00	150.000,00		24,400,00	1.500,00	0,00	0,00	2018
478.124,79	0,00	0,00	0,00		0,00	00,0	20,000,00	42.000,00 25.000,00	2019
2.020,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2020
985.291,09	10.000,00	10.000,00	150.000,00		24.400,00	1.500,00	20.000,00	42.000,00 25.000,00	TOTALI
	2017 con la predisposizione del nuovo impianto nella stazione di sollevamento posta in prossimità della farmacia		torridi, ma non garantendo il clima ambientale previsto ,00 negli uffici centrali	Nell' estate 2017 l' unica macchina dedicata a questo servizio ha lavorato con un solo compressore funzionante su quattro, riuscendo a dare il fresco nei reparti, sebbene con qualche sofferenza nei periodi	trattasi della realizzazione dei pulsanti di sgancio e delle lampade di avviso incendio ai piani della sez di medicina e della palazzina dell' Hospice	lavoro necessano per III controlio dell'accesso ai locale CED		42.000,00 Il sottofondo è fortemente dissestato nei corridoi e può 25.000,00 provocare la caduta degli ospiti	NOTE

Piano Programma 2018 - 2020 // Previsione di spesa U.T.

	0,00 30,000,00	0,00	0,00	30.000,00	m	TOTALI	
	5.000,00	0,00 0,00 5.00	0,00	5.000,00	<b>m</b>	o prefabbricato ad utilizzo magazzeno	Ĺ
/tà вll' aperto	20.000,00 attività all' aperto	0,00	0,00	20.000,00	` M	bocche di lupo	٥
gli ospiti possono inciampare e cadere mentre fanno	gli o				-	pavimentazione in autobloccante dei marciapiedi in prossimità delle	
						2 Rimessa in quota della	N
ospite	5.000,00 dell' ospite	0.00	0,00	5.000,00	æ	umidità	
f umidità è, in alcuni casi, dovuta anche alla patologia	: ur					1 Lavori vari di risanamento dall'	
NOTE	TOTAL	2019	2018	2017	C S	N. LAVORO	Z.
						C.R.H. G. EMILIANI	

Piano Programma 2018 - 2020 // Previsione di spesa U.T.

	-	- <u>Z</u>
TOTALI	dalle inflitrazioni di acqua piovana dall' ingresso sul terrazzo laterale	UFFICI CENTRALI LAVORO Restitatazione di telloja a protezione
<b>•</b>	<b>₼</b>	<u>M</u> .
0,00	0,00	2017
0,00 3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	2018
0,00	0,00	2019
3.000.00	0,00 3.000,00	TOTALI
		NOTE

Piano Programma 2018 - 2020 // Previsione di spesa U.T.

NOTE

'	u	ı
	ī	i
	•	
	6	
	¥	Ų
1	Ē	
	ς	,
	_	
	7	Ų
	7	Ų
	C	1
	Ť	i
	4	ľ
	4	4
		ī
	-	ľ
	7	

	N	•	_	z
TOTALI	via Nepote 6: impianto di illuminazione estemo sul retro delle palazzine realizzato con due lampioni	nifacimento pavimentazione cortile zona giardino per eliminazione Infitrazione di acqua piovana nelle cantine	via Trieste 19	N. LAVORO
m	<b>M</b>	<b>m</b>		Ç.
20.000,00 10.000,00	20.000,00	0,00		2015
20.000,00 10.000,00	0,00	0,00 10.000,00		2016
0,00	0.00	0,00		2017
30.000,00	0,00 20.000,00	10.000,00		TOTALI

## MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018

nf.: ASP bilancio 2018 manutenzione ordinaria

+ IVA	/90.000,00	43,000,00	0,00	16.000,00	95.000,00	277.000,00	74.000,00	291,000,00	TOTALI	
•		1		1.000,00	2.000,00	4.500,00	2,000,00	6,000,00	Altro	
3				2.000,00	4.000,00	8.000,00	2.000,00	12.000,00	Frachinaggio	
-	16.000,00				500,00	11.000,00	500,00	4.000,00	Verde	Altra manutenzione
14.000,00	14.000,001				2.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	Accessori	Altra attrezz varia
L	22,500,00				2.500,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00	Carrelli	Attrezz tecniche economali
40.000,00	19.000,00			1.000,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00	6.000,00		Arredi diversi
	10.000,00				1.000,00	4.000,00	1 000 00	4.000,00		Scaffalature
	11.000,00		İ	1,000,00	2.000,00	3.000,00	2,000,00	3.000,00	Falegname	Mobill e arredi uffici
	0,06									Attrezz sanit scentif
10.000,00	10.000,00			:		10.000,00				Attrezz scentifiche
20.000,00	20.000,00				2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	App sanitarie	Attrezz sanitarie
40.000,00	0,00								altre voci	
	40.000,00	7,000,00		1.000,00		13.000,00	3.000,00	16.000,00	Ascensori	Altri impianti
25.000,00	25.000,00			1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	18.000,00		imp rete informatica
	25.000,00			1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	18.000,00	Telefonia	Impianti telefonici
L	105.000,00			4.000,00	9.000,00	49.000,00	4.000,00	39.000,00	attre voci	
	14.000,00			1.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	Rival fumo	
	6.000,00	1.000,00		1.000.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Estintori	Imp allarme e sicurezza
83.000,00	83,000,00	3.000,00			10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	Macchinari	Impianti idraulici
42.000,00	42,000,00	6,000,00			9.000,00	9.000,00	9,000,00	9.000,00	Macchinari	Impianti elettrici
17,000,00	17.000,00				:	7.000,00	3.000,00	7.000,00	Ossigeno	impianti sanitari
									Opere Murarie	
									Vetraic/fabbro	
		 	<b>!</b>						Tintegglatore	Attri beni immobili
00,000.81	10.000,00	10.000,00							Opera Murarie	
<u>.</u>	4.000,00	4.000,00							Vetraio/fabbro	
	5.000,00	5.000,00							Timteggistore	Fabbr, Disponibili
247,000,00	17.000,00			0,00	1.000,00	3.000,00	6.500,00	6.500,00	Corrimano	
i	140.000,00			1.000,00	20.000,00	57.500,00	4.000,00	57.500,00	Opere Murarie	
	10.000,00			0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	Fabbro	
	40.000,00	-		1.000,00	7.500,00	13.000,00	5.500,00	13.000,00	Vetralo	
	40.000,00			0,00	10.000,00	12.500,00	4.000,00	13.500,00	Tinteggiatore	Fabbr, Indisponibili
Totali	Sub Totali	Appartam	Borromeo	UFFICI	C.R.H.	S.MARGH	S.CROCE	PERTUSATI		
2	TOTAL	SPONIBIL	FABBR, DISPONIBILI		NBILI	FABBRICATI INDISPONIBILI	FABBRIC		SETTORI	CAPITOLI DI SPESA